




No.	1
設置状況	
屋上階、屋外	




No.	2
設置状況	
配線取り出し状況	




No.	3
不具合箇所	
始動用鉛蓄電池	
HS-40-6E 24V	
2015年11製	



No.	4
不具合状況	
蓄電池電解液減少	
赤矢印: 液が減少している	
赤丸内: 乾燥して白くなる	



No.	5
不具合箇所	
電装回路	
(内部にCPU回路あり)	



No.	6
不具合箇所	
CPU制御回路(赤矢印)	





